

Volkswagen Crafter engine damage/motorproblem

Allgemeine Merkmale

Marke	Volkswagen
Model	Crafter
Unterkategorie	Koffer
Nummernschild	V-853-BJ
Kilometerstand	270.246km
Baujahr	2016
Datum der Erstzulassung	07-11-2016
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6



Eigenschaften

Leergewicht	2.470kg
Tragfähigkeit	1.030kg
GVW	3.500kg
Länge	0cm
Breite	222cm
Kabine	Crewcab
Zylinderinhalt	1.968cc

Volkswagen Crafter engine damage/motorproblem

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	2
Übertragung	Handgeschenk
Motorleistung	103kw

Zubehör